
# SI-1605
# SI-1605SR
## 3/8" Sq. Dr. Impact Wrench




| Ref. No. | Parts No. | Description | Q'ty | Ref. No. | Parts No. | Description | Q'ty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRTW-12 | Retainer | 1 | 27 | 737-11 | Cylinder | 1 |
| 2 | 680-28A | Screen | 1 | 28 | 737-20 | Rotor Blade | 6 |
| 3 | 737-18 | Inlet Bushing | 1 | 29 | 737-8 | Rotor | 1 |
| 4 | 991-7 | O-Ring | 1 | 30 | 30-6 | Roll Pin(3φ-6mm) | 1 |
| 5 | 736K-4 | Valve Spring | 1 | 31 | 737-3 | Front Plate | 1 |
| 6 | 960-35 | Valve | 1 | 32 | 25-4 | Roll Pin(2.5φ-4mm) | 1 |
| 7 | 30-28 | Roll Pin(3φ-28mm) | 1 | 33 | 6901 | Ball Bearing | 1 |
| 8 | 960-34 | Valve Seat | 1 | 34 | 735-6 | Washer | 1 |
| 9 | 736-8 | Muffler Retainer | 1 | 35 | 735-2 | Hammer Cage | 1 |
| 10 | 911P-29 | Muffler | 1 | 36 | 735-3 | Hammer Dog | 2 |
| 11 | 737-1 | Motor Housing | 1 | 37 | 735-4 | Hammer Pin | 2 |
| 12 | 737-19 | O-Ring | 1 | 38 | 737-22 | 3/8" Sq. Anvil | 1 |
| 13 | 737-13 | Valve Shaft | 1 | 39 | 450-11 | O-Ring | 1 |
| 14 | 737-6R | Trigger | 1 | 40 | 450-10 | Socket Retainer Ring | 1 |
| 15 | ROM80---80 | Set Screw | 1 | 41 | 730-47 | Spacer | 1 |
| 16 | SB-1/8 | Steel Ball | 1 | 42 | 737-10R | Gasket | 1 |
| 17 | 960-50 | Spring | 1 | 43 | 737-2SI | Clutch Housing incl. Anvil Bushing | 1 |
| 18 | 737-7R | Reverse Lever | 1 | 44 | Z-M40--250 | Cap Screw | 4 |
| 19 | S-5 | O-Ring | 1 | 45 | 1071C-16 | Grease Plug | 1 |
| 20 | 737-17 | O-Ring | 1 | ★47 | 737-1SR | Motor Housing for SR | 1 |
| 21 | 737-16 | O-Ring | 1 | | | | |
| 22 | 737-14A | Multifunction Valve | 1 | | | | |
| ★23 | 737-15A | Multifunction Valve for SR | 1 | | | | |
| 24 | BT-50 | Washer | 1 | | | | |
| 25 | PBM50--100 | Screw | 1 | | | | |
| 26 | 698ZZ | Ball Bearing | 1 | | | | |



★For SI-1605SR

Printed in Japan
May. 2026